

УТВЕРЖДАЮ: Директор ГУ
 ДО «Пермский краевой
 центр «Муравейник»



Н.А. Прокина /
 03.12.2024 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
 объекта социальной инфраструктуры
 К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
 объекта социальной инфраструктуры**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Краевой профильный лагерь Турбаза «Кама», Администрация литерД
- 1.2. Адрес объекта: Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Кулики турбаза «Кама»
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 1этаж, 121кв. м;
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да.
- 1.4. Год постройки здания: ---, последнего капитального ремонта: 2023 год
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022-2026гг., капитального - нет.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): Государственное учреждение дополнительного образования «Пермский краевой центр «Муравейник» Турбаза «Кама»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 614015, г. Пермь, ул. Пушкина, 76.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Детский летний оздоровительный лагерь.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Наёмный автобус, личный транспорт.
 Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 6000 м от остановки деревня Ольховка;
 3.2.2. время движения (пешком): 90 мин.;
 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет.
 3.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет;
 3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет;
 3.2.6. перепады высоты на пути: есть (описать: склоны 10%).
 Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания.

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	2	3

1	Все категории инвалидов и МГ в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВГД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВГД
4	с нарушениями зрения	ВГД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	2	3	4	5
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г, У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, У)		

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

- объект не доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках
- объект не доступен для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата
- объект доступен частично для инвалидов с поражением органов слуха. Помещения не оборудованы системами обеспечения разборчивости звуковой информации;
- объект не доступен для инвалидов с нарушением органов зрения
- объект доступен частично для инвалидов с нарушением умственного развития.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	2	3
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт, индивидуальное решение с ТСР

	транспорта)	
8	Все зоны и участки	Ремонт, индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: не планируется
в рамках исполнения: отсутствует

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) : нет

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на комиссии не целесообразно

(наименование комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): не согласовано.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: не согласовано ;

4.4.6. другое: _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта прилагается:
_____ не имеется _____

(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края
(<https://bezbarierov.permkrai.ru>)

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки


ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 5 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 7 л. |
| 3. Путей движения внутри здания | на 6 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 5 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 6 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 4 л. |
| Результаты фотофиксации на объекте | на _____ л. |
| Кадастровый, технический паспорт, поэтажные планы на _____ | _____ л. |

Руководитель комиссии:

зам. Директора по АХЧ Девятков Алевтин Анатольевич



Члены комиссии:

сотрудник т/б «Кама» Пищальников Валерий Иванович



заведующий хозяйством т/б «Кама» Лысков Александр Александрович

