



Директор ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник»

/ Н.А.Пронина/

5 марта 2025 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Краевой профильный лагерь Турбаза «Кама» душ литер 3
 - 1.2. Адрес объекта: Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Кулики турбаза «Кама»
 - 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее одноэтажное здание, 59 кв. м
 - 1.4. Год постройки здания ---, последнего капитального ремонта 2020
 - 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ---, капитального ---
 - 1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте
 - 1.7. Название организации (учреждения) полное юридическое наименование -ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник».
 - 1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 614015, г. Пермь, ул. Пушкина, 76.
 - 1.9. Основание для пользования объектом: Приказ Департамента имущественных отношений Пермской области №658-по от 25.11.2004г.
 - 1.10. Форма собственности государственная.
 - 1.11. Территориальная принадлежность региональная.
 - 1.12. Вышестоящая организация: Государственное учреждение дополнительного образования «Пермский краевой центр «Муравейник»
 - 1.1 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 614015, г. Пермь, ул. Пушкина, 76.
- Тел.: E-mail: (342) 237-63-24, (342) 200-93-01; muraveynik.int@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности летний детский оздоровительный лагерь
- 2.2. Виды оказываемых услуг: выполнение санитарных процедур.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети и подростки от 12 до 17 лет.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды не обслуживаются
- 2.6. Плановая мощность (количество обслуживаемых в день): 80 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР (индивидуальной программы реабилитации) инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка общественного транспорта «Ольховка»

Автобус: №339

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 6000м.

3.2.2. Время движения (пешком): 90 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту : нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (склоны 10%).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД (временно недоступно: доступность не организована)
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД (временно недоступно: доступность не организована)
4	с нарушениями зрения	ВНД (временно недоступно: доступность не организована)
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	нарушением умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У)
2	Вход в здание	ДЧ-И (Г, У)

3	Путь (пути) движения внутри здания	ДЧ-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, У)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, В-ИД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: По результатам обследования турбазы «Кама» комиссия считает, что объект доступен частично избирательно для инвалидов с поражением органов умственного развития и слабослышащих инвалидов. Объект не адаптирован для инвалидов с поражением органов зрения, инвалидов имеющих выраженные проблемы с опорно-двигательным аппаратом и передвигающихся на кресле-коляске.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Приведены в приложении 1
2	Вход (входы) в здание	Приведены в приложении 2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Приведены в приложении 3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Приведены в приложении 4
5	Санитарно-гигиенические помещения	Приведены в приложении 5
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Приведены в приложении 6
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт капитальный
8	Все зоны и участки	-Ремонт капитальный - индивидуальное решение с ТСП

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт

(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения *по мере поступления денежных средств* в рамках исполнения (документа, программы, плана): плана

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

- объект доступен для инвалидов с поражением органов умственного развития и слабослышащих инвалидов.

- объект не доступен для слабовидящих, инвалидов имеющих выраженные проблемы с опорно-двигательным аппаратом и передвигающихся на кресле-коляске.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

Оценка будет произведена после выполнения работ по адаптации объекта.

4.4. Для принятия решения требуется:

Согласование с Министерством образования и науки Пермского края;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта : нет.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации.

Возможно последующее размещение информации об объекте на карте доступности Министерства социального развития Пермского края (<https://bezbarierov.permkrai.ru>)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании Акта обследования социальной инфраструктуры к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры от 3 декабря 2024 года.