




ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Акту обследования ОСИ,
к паспорту доступности ОСИ
от 12 мая 2022 г.

I Результаты обследования:


1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник», 614000, г. Пермь, ул. Пушкина, дом 76

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Нет доступных для инвалидов элементов информации об объекте	Г,У	Необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации	Индивидуальное решение с ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			На маршруте движения отсутствуют места отдыха с возможностью вызова и ожидания. Отсутствуют тактильные полосы перед препятствиями, изменением пути движения	К, О, С, Г,У	Обеспечить места отдыха для МГН на пути движения. Оснастить тактильными полосами пути движения.	Организационное решение, Индивидуальное решение с ТСР

1.3	Лестница (наружная)	есть						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				На территории, прилегающей к зданию, отсутствует схема движения к доступному для МГН входу с пандусом	К, О, С, Г, У	Необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации.	Индивидуальное решение с ТСР, ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДУ			Индивидуальное решение с ТСП (необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации).

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Индивидуальное решение с ТСП (необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации).