


ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Акту обследования ОСИ,
к паспорту доступности ОСИ
от 12 мая 2022 г.

I Результаты обследования:

1. Входа (входов) в здание


ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник», 614000, г. Пермь, ул. Пушкина, дом 76

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Отсутствуют поручни, ребра ступеней выполнены без закруглений,	О, С, Г, У	Установка поручней, приведение ступеней в соответствие с требованиями критериев безопасности	КР
2.2	Пандус (наружный)	нет				К, О, С	Установка пандуса	КР

2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть						
2.4	Дверь (входная)	есть			Пороги превышают допустимые нормы	К, О, С	Устройство порога входа высотой не более 0,014 м	ТР
2.5	Тамбур	есть	5, 14					
	ОБЩИЕ требования к зоне				Вход не оборудован знаками доступности	К, О, С,	Установка поручней, приведение ступеней в соответствие с требованиями критериев безопасности	КР ТР

									
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ВНД (К) ДУ (О, С, У, Г)		  	ТР (Установка поручней, приведение ступеней в соответствие с требованиями критериев безопасности, устройство дверных порогов не более 0,014 м КР (установка пандуса)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ТР (Установка поручней, приведение ступеней в соответствие с требованиями критериев безопасности, устройство дверных порогов не более 0,014 м; КР (установка пандуса)